

NALEPOVACÍ ODBOČKA *Airfit* 90° z PVC-U

Problém: Při dodatečné montáži odboček nebo čistících kusů je zapotřebí velkého prostoru pro dvě přesouvací hrdla **1** odbočku **2** mezikus **3** místo pro posunutí



Řešení! Časová úspora nejméně 1 hodina



Výhody:

- O dvě třetiny méně zemních prací
- Odpadá dvojitý řezání
- Nehrozí únik kapaliny
- Nejsou nutná dvě přesouvací hrdla



* včetně dvou stahovacích pásek



Typ	Obj. číslo
DN 125/110	130110KA
DN 160/110	165110KA
DN 200/160	160200KA
DN 150/160	160250KA
DN 315/160	160315KA
DN 400/160	160400KA



Das Original!

PŘÍSLUŠENSTVÍ: **KRUHOVÝ ŘEZÁK** Ø 106 mm / Ø 152 mm

Hloubka vrtání 47 mm

HSS Bimetall, pro plast a kov. U litinových trubek nastavte nižší otáčky a použijte řezací olej.



Kruhový řezák Ø 106 mm

DN 110

Obj. číslo 20106KS

Kruhový řezák Ø 152 mm

DN 160

Obj. číslo 21152KS

LEPÍČÍ SADA

- PVC-U lepidlo 125 ml
- PVC-U čisticí roztok 125 ml
- Hadříky



EN 14814 • EN 14680

Obj. číslo 10000KS

NALEPOVACÍ ČISTÍCÍ KUS *Airfit* 90° z PVC-U

Čistící kus **přístupový otvor ø 110**

Typ	Obj. číslo
DN 125	12500KR
DN 160	16000KR

Čistící kus **přístupový otvor ø 160**

Typ	Obj. číslo
DN 200	20010KR
DN 250	25000KR
DN 315	31500KR
DN 400	40000KR



PŘÍSLUŠENSTVÍ: KRUHOVÝ ŘEZÁK Ø 110 mm / Ø 152 mm
Hloubka vrtání 47 mm



Kruhový řezák Ø 110 mm

Otvor Ø110
Obj. číslo 20110KS

Kruhový řezák Ø 152 mm

Otvor Ø160
Obj. číslo 21152KS

Montážní návod



1 • Vyvrtejte otvor



2 • Otvor očistěte



3 • Trubku a kus očistěte roztokem



4 !!! Na nalepovací kus naneste silný pás lepidla, cca 4 mm



5 Doba schnutí min. 20 min. Nalepovací kus vyrovnejte na potrubí, přitlačte a fixujte pomocí přiložené stahovací pásky. Přebytečné lepidlo odstraňte



6 Respektujte pokyny výrobce lepidla